


25. בית החולים לגליל המערבי (נהריה)



מיקום: נהריה
מהות העסק: בית חולים
סיווג: -
מנכ"ל: ד"ר מסעד ברהום
רשות מקומית: נהריה

בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה:

1. תנאים כלליים לבתי חולים מנובמבר 2005.
2. תוצאות בדיקות ממועדים שונים שקיבלנו מכמה מקורות, הכול כמפורט בטבלה 1 בנספח, בעמוד 48.

ניתוח הממצאים

התאמת התקנים

אוויר: התקן עבור אתילן אוקסיד מתאים ל-TALuft 2002. ייתכן שהיה צריך לקבוע תקנים נוספים, למשל לבית הדוודים, אם קיים בבית החולים.

שפכים: התנאים שנקבעו **מקובלים**.

עמידה בתקנים

אוויר: לא נמסרו תוצאות בדיקות. התקבל מכתב ובו מצוין כי קיים טיפול באתילן אוקסיד והיעדר פליטה לחלוטין. לא הוצגה דגימה שתאשר קביעה זאת.

נמסרו תוצאות בדיקות לחשיפת עובדים אך אלה אינן רלוונטיות לתקן הפליטה שנקבע.

שפכים:

2007: נמצאו חריגות רבות בכלורידים (162%) ונתרן (143%)
2008: נמצאו חריגות בנתרן (41%) ומוצקים מרחפים (1303%).

בשום בדיקה לא נבדקו אתילן גליקול ואתילן אוקסיד, שלגביהם נקבע תקן.

תגובת בית החולים

נתקבל מכתב מסגן מנהלת אדמיניסטרטיבית חיים ברקוביץ ולפיו בית החולים עושה את מרב המאמצים לשמירה על איכות הסביבה ובריאות תושבי האזור, וכי בית החולים רכש בשנת 2007 מתקן אבטור לפירוק גז אתילן אוקסיד ל-CO₂ ומים וכי בית החולים אינו משתמש כיום באתילן גליקול 300.